



Parts No 部件符号	NAME	名称
1 M11	Hoist Motor	电动机
2 M21	Trolley Motor	小车电动机
3 B11	Electromagnetic Brake	电磁制动器
4 G11	Rectifier	整流器
5 T~	Transformer	变压器
6 F~	Fuse	保险丝
7 K~	Contactor	接触器
8 X~,CN~	Connector	接线器
9 TP~	Motor Thermal Protector	电动机热保护
10 LS11	Upper Limit Switch	上限位开关
11 LS12	Lower Limit Switch	下限位开关
12 CHM	Counter/Hour Meter	计数/计时器
13 TB~	Terminal Block	接线端子台
14 RY~	Relay	继电器
15 I/F BRD3	Interface Board	接口电路板

符号列表		
Bk	Black	黑
Rd	Red	红
Wh	White	白
Be	Blue	蓝
Bn	Brown	茶
Gy	Gray	灰
Or	Orange	橙
Gn	Green	绿
Ye	Yellow	黄
Gn/Ye	Green/Yellow	绿/黄

注

- | 机体型号 | 链条葫芦 (ER)          |                           |
|------|--------------------|---------------------------|
|      | 2级减速               | 3级减速                      |
| B    | 001H/003S          | —                         |
| C    | 004L/005L<br>摩擦离合器 | 004L/005L<br>机械式<br>摩擦离合器 |
|      | 003H/005S          | —                         |
| D    | 010S               | 010L                      |
| E    | 020S/030S          | 015S/020L                 |
| F    | —                  | 025S/050S                 |

2. 运作类型  
葫芦: 单速  
小车: 单速
3. 供电电源  
380V/50Hz, 3相
4. 按钮开关连接方式  
直接式

△						APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN
△									
△									
△									
△									
REV.	QTY	CONTENTS			DATE	DRAWN	APPRO -VED	KITO CORPORATION	

TITLE			
Wiring Diagram			
MDL.		SCALE	NOT
DWG. NO.	TWER2M1-1-0	REV.	